

Y様邸


工程確認写真 No. 1



高圧洗浄

すみません。カメラのご操作で、ビデオ撮影してしまいました。完了時にお渡しするCDコピーにて、ご確認可能です。



コーキング



接続不良



手直し



ケレン作業



Y様邸

工程確認写真 No, 2

壁下塗り



壁中塗り



壁上塗り



下地処理



下塗り



軒裏塗装



屋根下塗り





| | 写真 | | |
|--|----|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

